



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Direzione Generale Territoriale Nord Est**

Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona

Sezione Coordinata di Pesaro e Urbino

**DETERMINA A CONTRARRE**

Servizio di manutenzione ordinaria e verifica dispositivi antincendio

Il Responsabile della sezione coordinata di Pesaro e Urbino

**VISTO** l'art. 37, comma 1, del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinaria, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**VISTO** il D.L.vo 81/2008, art. 64, che impone al datore di lavoro di provvedere affinché nei luoghi di lavoro:

- gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- gli impianti ed i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento

**RISCONTRATA** la necessità di sottoporre a manutenzione ordinaria e verifica periodica i dispositivi e gli impianti antincendio, quali estintori portatili e carrellati, manichette antincendio e attacco motopompa vigili del fuoco, impianto rilevazioni incendi, porte tagliafuoco con maniglione antipánico e finestre motorizzate della zona filtro, installati presso la sede coordinata di Pesaro e Urbino;

**RISCONTRATA** altresì la necessità di sostituire n. 6 estintori a polvere da 6 kg e n. 2 estintori a CO2 da 5 kg, la necessità di applicare una guarnizione termo-espandente nelle porte tagliafuoco e di inserire nelle stesse un preselettore di chiusura/apertura anta;

**VISTA** il preventivo della Ditta A.V.E. S.r.l. – Via Dini Ciccoli, 3 – 60035 Jesi (AN) e considerata congrua l'offerta;

**CONSIDERATO** che la Consip Spa ha realizzato un "Mercato Elettronico della P.A." al quale l'Amministrazione è obbligata ad accedere (L. 296/2006, art. 1, comma 450) per gli acquisti necessari;

**VISTO** anche il D.L. 95/2012, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.L.vo 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" – fasi delle procedure di affidamento;

**DETERMINA DI AFFIDARE**

Secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 che detta i criteri quali:

- Tipo di procedura: procedura negoziata con un operatore economico ad affidamento diretto,
  - Modalità di svolgimento della procedura: Trattativa Diretta tramite MEPA con operatore unico ,
- il servizio di verifica e manutenzione come sopra specificato, alla Ditta A.V.E. S.r.l. – Via Dini Ciccoli, 3 – 60035 Jesi (AN) per un importo di 1.807,00 euro, I.V.A. esclusa.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Luciano Cardinali, che ha già valutato la congruità dell'offerta ed ha il compito di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

(CARDINALI Ing. Luciano)

*Luciano Cardinali*

