


lett. C)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SEDE COORDINATA DI POTENZA



LAVORI DI SOMMA URGENZA

IL RUP
Ing. Ottorino MANNETTA
Ottorino Manna

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PROGETTO

Caserma "O. Petruccelli" sede del Comando provinciale dei Carabinieri di POTENZA - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza distacchi di intonaci e calcinacci dal solaio di copertura del corridoio di accesso agli alloggi di servizio, provocati da notevoli infiltrazioni di acqua piovana.

IL PROGETTISTA
Geom. Antonlo PEPE
Antonlo Pepe

| N. | REVISIONE | DATA |
|----|-----------|------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Ottorino MANNETTA
Ottorino Manna

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO

STATO DEI LUOGHI PROGETTO

RILIEVO ARCHITETTURA STRUTTURE IMPIANTI

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| ELABORATO | TAVOLA n. | DESCRIZIONE DELLA TAVOLA | SCALA |
| DESCRITTIVO | 06 | VERBALE DI SOMMA URGENZA | ---VARIE--- |
| P.P. | ----- | E.D. | ----- |
| C.M.E. | 00 | 02 | DATA 11/02/2021 |

IL RUP RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE

RH BUILDER S.P.A.
Amministratore unico



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 - 85100 POTENZA
Tel.: 0971/260111 - Fax 0971/35518
pec: poopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(Art. 163 D.L.gs n. 50/2016)

A seguito di segnalazione da parte del Comando Provinciale di Potenza della Legione Carabinieri Basilicata fatta con nota in data 12.01.2021, ed acquisita agli atti di quest'ufficio al n. 155 del 15.01.2021, con la quale chiedeva un urgente sopralluogo da parte di tecnici di questo ufficio, per valutare le problematiche strutturali dell'edificio della Caserma denominata "Petruccelli", già segnalate con precedenti note e aggravatesi con gli ultimi eventi meteorici.

In data 28.01.2021, il sottoscritto Geom. Antonio Pepe si è recato presso l'immobile demaniale sede della Caserma dei Carabinieri "O. Petruccelli", accertando il distacco di intonaci e calcinacci dal solaio di copertura del corridoio di accesso agli alloggi di servizio, provocati da notevoli infiltrazioni di acqua piovana.



CONSIDERATO:

- Che detti distacchi si sono aggravati a seguito di piogge torrenziali verificatesi in quest'ultimo periodo;
- Che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di eventuali distacchi di porzioni d'intonaci dal solaio di copertura con conseguente caduta di acqua e porzioni d'intonaci nel sottostante corridoio adibito ad accesso degli alloggi di servizio, creando pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Che, pertanto, è necessario intervenire, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante un pronto intervento che preveda la messa in sicurezza del solaio di copertura interessato dai dissesti;
- Che i lavori di cui sopra, per un importo presunto di €. 45.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

Che i lavori di che trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
Potenza 28/01/2021

| | |
|---|--|
| IL FUNZIONARIO Geom. Antonio Pepe  | IL RAPPRESENTANTE DELLA CASERMA Maresciallo Giovanni SFARA  |
|---|--|

